



注意：立创封装库错误，这里其实是使用了最顶端的触点

电容耐压100V NPO或COG材质